

アスベスト除去工事

早急に実施します

公共施設の5カ所でアスベストを使用

町内の公共施設で実施した吹き付け石綿（アスベスト）の調査結果がまとまりましたので報告します。

九月二十八日から十一月四日まで町内の公共施設二十六カ所（下表参照）で吹き付け石綿の含有調査を実施しました。

調査の結果、南部小学校南館の校舍東側階段上げ裏、屋内運動場の器具庫天井とキャットウォーク裏、中央公民館本館機械室、役場の機械室町議会議長の天井裏の五カ所に吹き付け石綿が使用されていることが分かりました。

町では、教育委員会から南部小学校児童の保護者に、十一月八日付けで「飛散の可能性が少なくないと考えるが、児童の安全性を考慮し、緊急措置として該当個所の使用禁止措置をとる」ことを通知し、該当個所を使用禁止としました。そのほかの個所については、関係職員以外の立ち入りを禁止しています。

町民の方から健康被害の報告はありませんが、安全性を考え、早急に補正予算を組み、吹き付け石綿の除去工事を行います。

問い合わせ先 総務課

☎(48)1111(内230)

取り除いてしまえば安心です

石綿（アスベスト）は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題（厚生労働省ホームページ アスベストについてQ&Aから http://www.nhlw.go.jp/topics/2005/07/tp0729_1.html）とされています。今回の除去工事で町内公共施設の吹き付け石綿（アスベスト）を全て取り除き、健康被害がないように、万全な工事を行います。

吹き付け石綿（アスベスト）調査結果一覧表

所管課	施設名	調査個所	対象面積	吹き付け石綿の有無	備考・建築年
総務課	役場本庁舎	機械室・ボイラー室	250.0	あり	S48
"	"	議長室から廊下天井裏	10.0	あり	"
住民福祉課	卯ノ山児童館	遊戯室天井	215.9	なし	S51
社会教育課	中央公民館本館	1階・2階機械室	226.3	あり	S52
"	"	階段上げ裏	114.0	なし	"
"	町営プール	ろ過機械室	16.8	なし	-
学校教育課	阿久比中学校	北館校舎西階段上げ裏	70.0	なし	S46
"	"	南館校舎西階段上げ裏	120.0	なし	S58
"	"	浄化槽ポンプ室	20.0	なし	S46
"	東部小学校	南館校舎西階段上げ裏	80.0	なし	S50
"	"	南館校舎東階段上げ裏	80.0	なし	S53
"	"	屋内運動場器具庫天井	60.0	なし	S49
"	"	屋内運動場更衣室天井	60.0	なし	"
"	英比小学校	北館階段上げ裏	80.0	なし	S47
"	"	北館2階渡り廊下天井	130.0	なし	S49
"	"	西館階段上げ裏	220.0	なし	S57
"	"	西館音楽室天井	20.0	なし	"
"	"	屋内運動場アリーナ天井	900.0	なし	S51
"	"	屋内運動場器具庫天井	126.0	なし	"
"	草木小学校	南館階段上げ裏	80.0	なし	S54
"	"	屋内運動場キャットウォーク上げ裏	100.0	なし	S58
"	南部小学校	南館校舎東階段上げ裏	30.0	あり	S53
"	"	北館1階給食配膳室	50.0	なし	S41・S46
"	"	屋内運動場器具庫天井、キャットウォーク裏	140.0	あり	S55
"	学校給食センター	汚水処理施設機械室	44.3	なし	S55
"	町立図書館	3階空調機械室	42.6	なし	S58