

令和4年度 阿久比町 水質検査委託 水質検査結果一覧表

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下であることを示す。
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超え、1/2以下であることを示す。
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超え、水質基準値以下であることを示す。
*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

採水場所：いたちだ公園(阿久比町大字宮津一丁目4番地)

配水系統：高根配水系統

検体種類：給水栓水

Table with 17 columns: 区分, 検査項目, 水質基準, R4.4.26, R4.5.17, R4.6.7, R4.7.5, R4.8.2, R4.9.6, R4.10.4, R4.11.1, R4.12.6, R5.1.10, R5.2.7, R5.3.7, 測定回数, 検出回数, 不測回数, 最大値, 最小値, 平均値. Rows include various water quality parameters like bacteria, nitrates, and heavy metals, along with physical properties like pH and temperature.

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日、厚生労働省令第101号)による。

注2) 検査結果欄の「+」は、当該検査結果が定量下限未満であることを示す。また、大腸菌にあつては陰性を「(-)」、陽性を「(+)」とし、味および臭気にあつては異常なし「(-)」で示した。なお、検査結果欄の「-」は、当該検査項目が検査対象外であることを示す。

注3) 「検出回数」とは当該検査結果において定量下限値以上の値が検出された回数を、「不測回数」とは当該検査結果が水質基準に不適合となった回数をいう。

注4) 1回以上検出された検査項目の平均値算出にあつては、定量下限未満を定量下限値として扱った。ただし、大腸菌にあつては、1回でも陽性の結果が出た場合は、平均値として「陽性」を示した。